

## 差込ソケット施工要領


### ・接続方法

- 1.) ゴム輪が溝から外れていないかを確認する。
- 2.) パイプ端面の面取りを行い、端面から指定寸法(下表)の所に標線を記入する。


サイズ	40	50	65	75	100	125	150
L(mm)	35	40	50	55	65	70	75

- 3.) パイプ外面及びゴム輪に滑剤を塗布する。
- 4.) パイプを挿入し、標線が継手受口端面まで入った所で止める。(挿入が困難な場合は、挿入機を使用する。)
- 5.) 継手自体が動かない様、継手をUボルト又はバンドで完全固定する。
- 6.) 必ず受口(ゴム輪)側を上流に向けて設置する。


#### 1.) ゴム輪の確認



#### 2.) パイプの面取り及び標線



#### 4).5.) パイプの挿入及び支持



### ・その他、注意事項

- 1.) 横引き配管の場合は、4m毎に1ヶ所とし、立て配管の場合は、各階に1ヶ所使用してください。
- 2.) 挿入時は必ず滑剤を使用してください。
- 3.) パイプ挿入面に傷がある場合は除去してください。